

-16-

## SUBCUENCA DEL RÍO INGLARES



Río INGLARES

## ÍNDICE

16. Subcuenca del río Inglares .....	16-3
16.1. Introducción .....	16-3
16.2. Río Inglares .....	16-5
16.2.1. Masa de agua 255: Pipaón – Desembocadura .....	16-6
16.2.1.1. Calidad funcional del sistema .....	16-6
16.2.1.2. Calidad del cauce .....	16-7
16.2.1.3. Calidad de las riberas.....	16-7
16.3. Resultados.....	16-10
16.3.1. Río Inglares .....	16-10
16.3.2. Resumen de la subcuenca .....	16-10

## LISTA DE FIGURAS

Figura 16-1. Solado puntual en el río Inglares. ....	16-3
Figura 16-2. Mapa de la subcuenca del río Inglares. ....	16-4
Figura 16-3. Esquema de masas valoradas del río Inglares. ....	16-5
Figura 16-4. Azud de derivación. ....	16-6
Figura 16-5. Cauce del río Inglares con defensas laterales. ....	16-7
Figura 16-6. Cauce colonizado y corredor ribereño eliminado o muy limitado. ....	16-8
Figura 16-7. Ficha de aplicación del índice IHG en la masa de agua 255 del río Inglares. ....	16-9
Figura 16-8. Esquema de valoración hidrogeomorfológica de las masas de agua del río Alcanadre. ....	16-10
Figura 16-9. Gráfico de valoración a nivel de subcuenca. ....	16-11
Figura 16-10. Mapa de valoración del estado hidrogeomorfológico de la subcuenca del río Inglares.....	16-12

## 16. SUBCUENCA DEL RÍO INGLARES

### 16.1. INTRODUCCIÓN

La subcuenca del río Inglares se encuentra en el sector alto de la cuenca del Ebro, circulando paralela al eje que marca el propio río Ebro, pero en sentido este-oeste. Su superficie se enmarca dentro de la provincia de Álava (País Vasco). Se encuentra rodeada por las subcuencas de los ríos Zadorra, al norte, Ega, al este y por las tierras que drenan directamente al río Ebro en el sur y oeste.

Su extensión, de sólo 91,32 km<sup>2</sup>, la convierte en una de las subcuencas de la cuenca del Ebro de dimensiones más reducidas.


La red fluvial se configura en torno a un eje principal, el río Inglares, que con una dirección E-W y durante poco más de 32 km atraviesa toda la superficie de la subcuenca. Sólo existe un único afluente de importancia, el río Mina, por su margen izquierda.

El río Inglares se compone de dos masas de agua según la división establecida por la Confederación Hidrográfica del Ebro. De estas dos masas sólo la segunda, de mayor longitud, presenta punto de muestreo biológico.



Figura 16-1. Solado puntual en el río Inglares.

## SISTEMA FLUVIAL: RÍO INGLARES




### RÍO INGLARES

Longitud del cauce	319 km
Altitud del nacimiento	1.085 m s.m.m
Altitud de la desembocadura	445 m s.m.m
Puntos de muestreo biológico	1
Masas de agua	2

### LEYENDA

- Embalses
  - Tramos sin punto de muestreo
  - Tramos con punto de muestreo
  - Áreas de influencia
  - Núcleos de población
- N 0 1 2 km
- Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. Zaragoza, 2010.



## 16.2. RÍO INGLARES

El río Inglares es un afluente directo del Ebro en su tramo alto. Afluye a éste escasos kilómetros aguas abajo de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. El nacimiento del río se encuentra a unos 1.085 msnm en la Sierra de Cantabria, recogiendo en su recorrido algunos afluentes, como el río de la Mina, que drenan la Sierra de Toloño, ubicada al oeste de la primera. El río Inglares desemboca de forma directa en el Ebro, a una altura de 445 msnm. De este modo el desnivel entre el nacimiento y la desembocadura es de 640 m, con una pendiente media que ronda el 2%.

La superficie de su cuenca hidrográfica es de 91,8 km<sup>2</sup>, con morfología alargada de este a oeste. El trazado del río Inglares se adapta a la morfología de la cuenca, marcando una clara trayectoria hacia el oeste después de que su zona inicial discorra unos kilómetros hacia el norte. La longitud del cauce es de 31,9 km, divididos en dos masas de agua diferentes de las que se valora la segunda de ellas, de 25,7 km.




Figura 16-3. Esquema de masas valoradas del río Inglares.

La cuenca drenante al río Inglares muestra usos contrastados, combinando extensos bosques poco alterados en zonas de sierra con un fondo de valle, en general, intensamente utilizado para labores agrícolas. Los núcleos de población que se ubican en la cuenca son un total de ocho, en general de población escasa.

No hay embalses en la cuenca del río Inglares pero sí derivaciones para uso hidroeléctrico en el tramo medio. La llanura de inundación, exceptuando zonas encajadas del trazado, tiene importantes usos agrícolas responsables de la alteración de su morfología y el encauzamiento, más o menos severo, de importantes tramos de las masas de agua.

Son frecuentes las alteraciones en el trazado en planta del cauce, muy notables en zonas cultivadas, adquiriendo un trazado marcadamente regularizado. El lecho también muestra impactos habituales, derivados de esas mismas canalizaciones en un cauce escasamente desarrollado lateralmente. El paso de puentes y vados es habitual.

El corredor ribereño del río Inglares, en su conjunto, también muestra claros contrastes. Se alternan zonas escasamente alteradas, donde el pequeño corredor ribereño conecta con la frondosa vegetación de las laderas, con amplios sectores de ribera eliminada, especialmente en la zona baja de la cuenca y en las inmediaciones de Pipaón.

### **16.2.1. Masa de agua 255: Pipaón – Desembocadura**

Esta segunda y última masa de agua del río Inglares tiene una longitud de 25,7 km que suponen casi el 81% del total del trazado. Abarca desde la localidad de Pipaón hasta la desembocadura en el río Ebro unos cinco kilómetros aguas abajo de la ciudad de Miranda de Ebro. El inicio de la masa de agua se encuentra a unos 842 msnm y su desembocadura a 445 msnm. El desnivel que supera en los 25,7 km de recorrido es de 397 m con una pendiente media del 1,5%.

El área de influencia de la masa de agua ronda los 81,6 km<sup>2</sup> (un 89% del total de la cuenca). Las características son muy similares a las descritas para el conjunto de la cuenca del río Inglares, alternándose zonas poco alteradas en los sectores de sierras con fondos de valle intensamente cultivados. Todas las localidades de la cuenca se encuentran en el área que drena a esta segunda masa de agua.

El punto de muestreo de la masa de agua se localiza en la zona central de la misma, en la localidad de Berganzo:

Berganzo: UTM 520880 – 4721850 – 700 msnm

#### *16.2.1.1. Calidad funcional del sistema*

Como se ha mencionado en la introducción, el río Inglares no presenta ningún reservorio de importancia en su cauce ni en el de sus principales afluentes. Sin embargo sí que se utiliza el caudal para diversos usos.

En el tramo central del río se produce una derivación para usos hidroeléctricos que, durante poco menos de 4 km, resta caudales al cauce hasta poco después de la localidad de Berganzo. A esto se suma la presencia de algunas balsas laterales de regadío que pueden almacenar caudales de forma temporal.



Figura 16-4. Azud de derivación.

La llanura de inundación de buena parte de la masa de agua se ve profundamente alterada por la presencia de cultivos hasta las mismas orillas del cauce. Las defensas, generalmente por acumulación de material en las márgenes, han provocado una regularización del cauce y una pérdida de dinamismo de la llanura.

#### *16.2.1.2. Calidad del cauce*

Son frecuentes las modificaciones en el trazado en planta del cauce si bien es cierto que en sectores más encajados, como aguas arriba de la localidad de Loza o de Berganzo, el río mantiene casi intactas las características naturales de su trazado. En el resto de la masa de agua, con abundancia de cultivos, la regularización del trazado es muy visible en el análisis de la fotografía aérea.

El lecho del cauce también está significativamente alterado en las zonas más afectadas por los impactos referentes al trazado en planta. Los azudes son escasos, siendo el más notable el de derivación para la central hidroeléctrica de Berganzo. Son más frecuentes los vados para el paso de maquinaria agrícola o los pequeños puentes que suponen alteraciones locales del perfil longitudinal del río. Las zonas más canalizadas también tienen afectado de forma clara el fondo, regularizado en el proceso de canalización.

Las defensas de margen, en general “blandas”, son muy abundantes en las zonas cultivadas, de forma que llegan a ser casi continuas en muchos sectores. Las zonas más encajadas del cauce, menos alteradas, prácticamente se encuentran intactas.



Figura 16-5. Cauce del río Inglares con defensas laterales.

#### *16.2.1.3. Calidad de las riberas*

También el corredor ribereño de esta masa de agua del río Inglares es contrastado. Combina zonas muy poco alteradas en los sectores más encajados y poco propicios para la puesta en cultivo con zonas de discontinuidades frecuentes por la presión que las zonas cultivadas ejercen sobre las zonas de ribera.

El mismo patrón se sigue en lo referente a la amplitud del corredor, muy limitada en las zonas cultivadas. Se observan escasas zonas que excedan de una estrecha hilera discontinua, frente a las zonas sin apenas impactos de los sectores citados anteriormente.

Se han cartografiado algunas plantaciones de chopos en la zona baja del cauce, en general de poca extensión pero que acaban reduciendo el espacio de las riberas. La cercanía de los cultivos, defensas y algunas pistas agrícolas conlleva que los ambientes y su conectividad se vean muy modificados respecto al estado natural. La estructura interna del corredor, allí donde su amplitud es mínima, también está claramente alterada.



Figura 16-6. Cauce colonizado y corredor ribereño eliminado o muy limitado.



## 16.3. RESULTADOS

### 16.3.1. Río Inglares

La subcuenca del río Inglares consta de un único río con 2 masas de aguas según la división de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se ha valorado únicamente la segunda de estas masas, de más de 25 km de longitud, y que ha obtenido una puntuación de 43 sobre un máximo de 90. Su estado hidrogeomorfológico se considera moderado. La calidad funcional del sistema se encuentra afectada por los impactos, en especial las componentes de la "*naturalidad del régimen de caudal*" y la "*funcionalidad de la llanura de inundación*". En el apartado de calidad del cauce es donde se localizan las peores puntuaciones, 3, 4 y 3 en cada componente, dado que el cauce se encuentra muy alterado en toda la masa de agua analizada. Finalmente, la ribera tampoco presenta un buen estado, con graves afecciones que son especialmente graves en la "*anchura del corredor ribereño*", con tan solo 2 puntos sobre 10 posibles.




Figura 16-8. Esquema de valoración hidrogeomorfológica de las masas de agua del río Alcanadre.

### 16.3.2. Resumen de la subcuenca

En la Figura 16-9 se puede ver que el 80% de la longitud total de la subcuenca es la que representa la masa valorada en este trabajo. El estado moderado indica que la masa de agua puede pasar a un estado de degradación mayor con alguna afección más. Pero también podría pasar a un estado de mayor calidad con la reducción de los impactos que se han descrito con anterioridad.






Figura 16-9. Gráfico de valoración a nivel de subcuenca.

## SISTEMA FLUVIAL: RÍO INGLARES



### ESTADO ECOLÓGICO (ÍNDICE IHG)



VALORACIÓN	Nº MASAS	LONGITUD
Muy buena	0	0,0 km
Buena	0	0,0 km
Moderada	1	25,8 km
Deficiente	0	0,0 km
Mala	0	0,0 km
Sin valoración	1	6,29 km